

MERCEDES CLK 220 CDI

Ultima immatricolazione nota
in: **Italia**

Identificativo del veicolo:
DM*****

Carrozzeria: **Coupé**

Tipo di cambio: **Cambio manuale**

Trazione: **lato posteriore**

Tipo di carburante: **Diesel**

Cilindrata: **2148 cm3**

Potenza del motore: **110 kW / 150 CV**



Danni segnalati di
Media gravità



Incongruenza nel
chilometraggio



Lecture
contachilometri: 8



Numero revisioni:
2



Numero totale
delle informazioni
disponibili: 22

Report creato il:

02/04/2024 alle 15:54:37



Scannerizza il codice QR per
visualizzare

[la versione aggiornata](#)

(disponibile fino al: 02/05/2024)

Possibili rischi**Danni**

Questo veicolo ha subito un danno. Prima dell'acquisto, verifica con il venditore se è già stato riparato o effettua un controllo presso un meccanico specializzato.

**Danni****Importazione**

Non risulta importato

**Nessun problema rilevato****Vincolo**

Nessun fermo amministrativo, né altri vincoli, segnalati per questo veicolo (fonte ACI, informazione ricevuta il 02/04/2024). [Cos'è un vincolo](#)

**Nessun problema rilevato****Ipoteca**

Nessuna ipoteca segnalata per questo veicolo (fonte ACI, informazione ricevuta il 02/04/2024). [Cos'è un'ipoteca](#)

**Nessun problema rilevato****Chilometraggio**


CARFAX ha individuato discrepanze nel chilometraggio riportato per questo veicolo.

**Possibile manomissione**

una prova su strada e un controllo da parte di un/una esperto/a. CARFAX tratta i dati personali esclusivamente in conformità con le leggi e le normative vigenti. Non è possibile in nessun momento trarre conclusioni su informazioni sensibili, quali nomi o indirizzi dei proprietari.

Riepilogo dei danni

29/03/2008 Danni segnalati



Area danneggiata:

- lato anteriore
- lato anteriore sinistro
- lato posteriore sinistro
- lato posteriore

Gravità del danno:

Lieve

Tipo/causa del danno:

Atti vandalici

Componenti danneggiati:

Le informazioni segnalate non includono dettagli sui componenti danneggiati.

Segnalato il:


29/03/2008

Segnalato in:

Italia



15/08/2008 Danni segnalati



Area danneggiata:

- lato anteriore
- lato sinistro
- lato anteriore sinistro
- lato posteriore sinistro
- lato posteriore
- lato destro
- tetto

Gravità del danno:

Lieve

Tipo/causa del danno:

Clima estremo

Componenti danneggiati:

Le informazioni segnalate non includono dettagli sui componenti danneggiati.


Segnalato il:

15/08/2008

Segnalato in:

Italia

03/06/2009 Danni segnalati



Area danneggiata:

- veicolo danneggiato su ogni lato

Gravità del danno:

Lieve - Media

Tipo/causa del danno:

Atti vandalici

Componenti danneggiati:

Le informazioni segnalate non includono dettagli sui componenti danneggiati.


Segnalato il:

03/06/2009

Segnalato in:

Italia

02/11/2010 Danni segnalati



Area danneggiata:

- lato anteriore destro
- lato posteriore destro

Gravità del danno:

Lieve

Tipo/causa del danno:

Collisione con un altro veicolo

Componenti danneggiati:

Le informazioni segnalate non includono dettagli sui componenti danneggiati.


Segnalato il:

02/11/2010

Segnalato in:

Italia

08/02/2011 Danni segnalati



Area danneggiata:

- lato anteriore
- lato anteriore destro

Gravità del danno:

Lieve

Tipo/causa del danno:

Collisione con un altro veicolo

Componenti danneggiati:

Le informazioni segnalate non includono dettagli sui componenti danneggiati.


Segnalato il:

08/02/2011

Segnalato in:

Italia

30/07/2011 Danni segnalati



Area danneggiata:

- veicolo danneggiato su ogni lato

Gravità del danno:

Media

Tipo/causa del danno:

Clima estremo

Componenti danneggiati:

Le informazioni segnalate non includono dettagli sui componenti danneggiati.


Segnalato il:

30/07/2011

Segnalato in:

Italia

15/02/2014 Danni segnalati



Area danneggiata:

- lato anteriore
- lato anteriore sinistro
- lato posteriore sinistro
- lato posteriore
- lato anteriore destro
- lato posteriore destro
- tetto

Gravità del danno:

Media

Tipo/causa del danno:

Atti vandalici

Componenti danneggiati:

Le informazioni segnalate non includono dettagli sui componenti danneggiati.


Segnalato il:

15/02/2014

Segnalato in:

Italia

08/10/2015 Danni segnalati



Area danneggiata:

- lato anteriore
- lato anteriore sinistro
- lato posteriore sinistro
- lato posteriore
- lato anteriore destro
- lato posteriore destro
- tetto

Gravità del danno:

Media

Tipo/causa del danno:

Clima estremo

Componenti danneggiati:

Le informazioni segnalate non includono dettagli sui componenti danneggiati.


Segnalato il:

08/10/2015

Segnalato in:

Italia

31/05/2016 Danni segnalati



Area danneggiata:

- lato anteriore
- lato anteriore sinistro
- lato posteriore sinistro
- lato posteriore
- lato anteriore destro
- lato posteriore destro
- tetto

Gravità del danno:

Lieve - Media

Tipo/causa del danno:

Clima estremo

Componenti danneggiati:

Le informazioni segnalate non includono dettagli sui componenti danneggiati.


Segnalato il:

31/05/2016

Segnalato in:

Italia

11/12/2016 Danni segnalati



Area danneggiata:

- lato anteriore
- lato anteriore sinistro
- lato posteriore sinistro
- lato posteriore
- lato anteriore destro
- lato posteriore destro
- tetto

Gravità del danno:

Lieve - Media

Tipo/causa del danno:

Incendio

Componenti danneggiati:

Le informazioni segnalate non includono dettagli sui componenti danneggiati.


Segnalato il:

11/12/2016

Segnalato in:

Italia

06/03/2018 Danni segnalati



Area danneggiata:

- lato anteriore
- lato anteriore sinistro
- lato posteriore sinistro
- lato posteriore
- lato anteriore destro
- lato posteriore destro
- tetto

Gravità del danno:

Lieve - Media

Tipo/causa del danno:

Atti vandalici

Componenti danneggiati:

Le informazioni segnalate non includono dettagli sui componenti danneggiati.


Segnalato il:

06/03/2018

Segnalato in:

Italia

16/05/2018 Danni segnalati



Area danneggiata:

- lato anteriore
- lato anteriore sinistro
- lato posteriore sinistro
- lato posteriore
- lato anteriore destro
- lato posteriore destro
- tetto

Gravità del danno:

Lieve - Media

Tipo/causa del danno:

Incendio

Componenti danneggiati:

Le informazioni segnalate non includono dettagli sui componenti danneggiati.


Segnalato il:

16/05/2018

Segnalato in:

Italia

12/12/2020 Danni segnalati



Tipo/causa del danno:

Non disponibile

Segnalato il:

12/12/2020

Segnalato in:

Italia

Controllo del chilometraggio

Data
10/03/2014

Chilometraggio
53.149 km



Possibile manomissione

La curva del chilometraggio dichiarato non è in continua ascesa. Ti consigliamo di richiedere documentazione del chilometraggio, ad esempio i documenti ufficiali del veicolo o le fatture, che possa dimostrare il chilometraggio effettivo e quindi il valore reale del veicolo.

Highlights

Età del veicolo



Data della prima immatricolazione:
30/11/2007

Revisioni



Ultima revisione
rilevata: 10/08/2022

Data di scadenza della revisione:
31/08/2024

Storia del veicolo

Data	km	Dettagli
30/11/2007		Veicolo immatricolato in: Italia Nuovo/a proprietario/a Tipo di proprietà: persona fisica
29/03/2008		Danno riportato in Italia causato da atti vandalici
15/08/2008		Danno riportato in Italia causato da condizioni atmosferiche (non si conoscono i dettagli)
03/06/2009		Danno riportato in Italia causato da atti vandalici
02/11/2010		Incidente segnalato in: Italia
29/12/2010	82.000 km	Lettura del contachilometri segnalata
08/02/2011		Incidente segnalato in: Italia
03/04/2011	104.552 km	Lettura del contachilometri segnalata
30/07/2011		Danno riportato in Italia causato da condizioni atmosferiche (non si conoscono i dettagli)
17/03/2012	104.055 km	Lettura del contachilometri segnalata
15/02/2014		Danno riportato in Italia causato da atti vandalici
08/10/2015		Danno riportato in Italia causato da condizioni atmosferiche (non si conoscono i dettagli)
31/05/2016		Danno riportato in Italia causato da condizioni atmosferiche (non si conoscono i dettagli)
22/06/2016	72.953 km	Lettura del contachilometri segnalata
11/12/2016		Danno riportato in Italia causato da incendio
20/12/2016	96.500 km	Lettura del contachilometri segnalata
06/03/2018		Danno riportato in Italia causato da atti vandalici
16/05/2018		Danno riportato in Italia causato da incendio
08/06/2018	94.101 km	Lettura del contachilometri segnalata
04/08/2020	112.756 km	Revisione effettuata in: Italia

Data	km	Dettagli
12/12/2020		Danni segnalati in: Italia
10/08/2022	121.949 km	Revisione effettuata in: Italia Revisione valida fino al 31/08/2024

Il report di questa auto è basato su una banca dati di oltre 28 miliardi di eventi storici provenienti da 20 paesi europei, Stati Uniti e Canada. Nel complesso, conosciamo oltre un miliardo di veicoli in tutto il mondo.

Dettagli Tecnici

Emissioni e Consumo

Tipo di carburante **Diesel**

Standard europeo delle emissioni **Euro 4**

Peso

Tara **1.575 kg**

Massimo carico **455 kg**

Peso complessivo **2.030 kg**

Dimensioni

Lunghezza **4.635 mm**

Larghezza **1.725 mm**

Interasse **2.715 mm**

Altre informazioni

Categoria europea della carrozzeria **M1**

Omologazione europea **e1*98/14*0184**

Numero di porte **3**

Numero di posti a sedere **4**

Glossario CARFAX

Danni

Un danno può essere causato da diversi eventi, come ad esempio la collisione con un altro oggetto (un'altra auto, un albero, un cartello stradale, un oggetto sulla carreggiata, ecc.), un atto vandalico, un incendio, un'inondazione o altri eventi meteorologici. È consigliabile far controllare questo veicolo da un'officina qualificata.

Gravità del danno - Elevata

i danni con livello di gravità elevato interessano molteplici componenti del veicolo ed è probabile che il funzionamento e/o la sicurezza siano compromessi.

Gravità del danno - Lieve

In genere, i danni lievi sono di tipo estetico (quali ad esempio ammaccature o graffi), nella maggior parte dei casi richiedono solo un intervento di ricondizionamento e di solito non compromettono il funzionamento e/o la sicurezza del veicolo.

Gravità del danno - Media

un danno di media entità può interessare più componenti del veicolo e può comprometterne il funzionamento e/o la sicurezza.

Identificativo del veicolo

Numero di identificazione unico utilizzato dall'utente per cercare un veicolo nel nostro database. Se hai avuto accesso a questo report attraverso il sito di un nostro partner, questo numero identificativo è criptato quando viene trasferito tramite l'URL.

Incongruenza nel chilometraggio

La curva del chilometraggio dichiarato non è in continua ascesa. Ti consigliamo di richiedere documentazione del chilometraggio, ad esempio i documenti ufficiali del veicolo o le fatture, che possa dimostrare il chilometraggio effettivo e quindi il valore reale del veicolo.

Informazioni disponibili

Un'informazione CARFAX si riferisce a un evento in una data nel passato. È da tenere in considerazione che il report delle vetture di recente immatricolazione tende a includere meno informazioni. Stiamo lavorando costantemente per aggiungere più fonti di dati e informazioni cronologiche. Le informazioni saranno disponibili per 30 giorni dall'acquisto. Se durante questo periodo vengono segnalati nuovi eventi relativi al veicolo, l'utente avrà accesso diretto. Per questo motivo consigliamo di visualizzare il report sempre online, invece di stamparlo.

Ipoteca

Un'ipoteca è una "garanzia" a favore di un creditore su un veicolo appartenente al debitore: i creditori possono tutelarsi iscrivendo un'ipoteca sul veicolo. L'ipoteca crea un vincolo sul veicolo senza impedire al proprietario l'utilizzo e la disposizione/vendita dello stesso. L'ipoteca, una volta iscritta, segue il veicolo fino all'estinzione del credito garantito, anche in presenza di successivi trasferimenti di proprietà.

Letture contachilometri

Maggiore è il numero di chilometri segnalati, maggiore è la probabilità che tale report rilevi irregolarità, come ad esempio manipolazioni del contachilometri.

Possibili rischi

Questa sezione contiene un estratto delle informazioni più importanti della nostra vasta banca dati in riferimento a questo veicolo. Si basa su tutti i dati che ci sono stati comunicati. Ulteriori informazioni su questo veicolo, compresi potenziali problemi, potrebbero non esserci state trasmesse.

Revisioni

La revisione è un controllo obbligatorio e periodico di un veicolo a motore al fine di garantire la sicurezza stradale, la conformità e l'impatto ambientale.

Vincolo

Un vincolo è un atto formale che può bloccare l'utilizzo o la vendita di un'auto usata (ad esempio, tra i più comuni: fermo amministrativo, sequestro, pignoramento, fallimento). Un vincolo può essere attivato in caso di infrazioni al Codice della Strada (ad es. guida in stato di ebbrezza), o al fine di riscuotere i crediti relativi a tasse o tributi non pagati (ad es. mancato pagamento del bollo, mancanza di un'assicurazione valida).